

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения управляющей компании жилищно-коммунального законодательства, в ходе которой выявлены нарушения.

Согласно сведениям государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, многоквартирный дом №4 в г. Нерехта находится в управлении ООО.

При осмотре санитарного узла в кв. 3 система канализации выполнена из металла имеет большой физический износ, следы ржавчины.

Причинами и условиями допущенных нарушений является ненадлежащее исполнение своих обязанностей должностными лицами, а также недостаточный контроль со стороны руководства.

Руководителю управляющей компании внесено представление об устранении нарушений жилищного законодательства.